

6 - Conclusions

Les vitesses d'ouverture des fractures et les déplacements enregistrés au cours de ce mois de juin 2016 sont sensiblement du même ordre de grandeur que ceux du mois précédent. On enregistre toujours une succession de petits éboulements détachés de la zone frontale.

La déviation de la RD 1091 étant effective, les dispositifs de mesures et de suivi sont allégés et le point sur le suivi et la surveillance du site sera produit dorénavant trois fois par an.

Rédigé à BRON, le 26 juillet 2016

L'expert et référent technique
risque et instrumentation



Jean-Paul DURANTHON

Le géologue
en charge du suivi du site



p.i. G. RUL

Laurent DUBOIS

Vu et approuvé le 8 août 2016

La responsable du groupe
risques rocheux et mouvements de sols



Geneviève RUL