

6 - Conclusions

Les vitesses d'ouverture des fractures et les déplacements enregistrés au cours de ce mois sont restés stables. Le mois de janvier 2016 comme les mois d'octobre à décembre 2015 a été marqué par une succession de petits éboulements détachés de la partie ouest de la zone frontale.

Rédigé à BRON, le 26 février 2016

L'expert et référent technique
risque et instrumentation



Jean-Paul DURANTHON

Le géologue
en charge du suivi du site



Laurent DUBOIS

Vu et approuvé le 29 février 2016

La responsable du groupe
risques rocheux et mouvements de sols



Geneviève RUL