

## 6 - Conclusions

Les vitesses d'ouverture des fractures et les déplacements enregistrés au cours de ce mois de février 2016 se sont poursuivis à des vitesses relativement constantes, quasi identiques à celles observées depuis octobre 2015.

Rédigé à BRON, le 25 mars 2016

L'expert et référent technique  
risque et instrumentation



Jean-Paul DURANTHON


Le géologue  
en charge du suivi du site



Laurent DUBOIS

Vu et approuvé le 25 mars 2016

La responsable du groupe  
risques rocheux et mouvements de sols



Geneviève RUL