


5 - Conclusions

Les vitesses d'ouverture des fractures et les déplacements enregistrés au cours du dernier trimestre (juin 2017 – septembre 2017) sont dans l'ensemble relativement identiques à celles du trimestre précédent.

Rédigé à BRON, le 8 novembre 2017

L'expert et référent technique
risque et instrumentation



Jean-Paul DURANTHON

Le géologue
en charge du suivi du site



Laurent DUBOIS

Vu et approuvé le 9 novembre 2017

La responsable du groupe
risques rocheux et mouvements de sols



Geneviève RUL